

Prüfprotokoll Brandschutzklappe

nach DIN EN 15650, VDMA 24000

Normen: DIN EN 15650, VDMA 24000, Landesbauordnung



Augenblick-Control

Edisonstraße 8, 85716 Unterschleißheim

Tel.: 017684881545 · info@augenblick-control.de · augenblick-control.de

Objektdaten

Objekt: Test_Objekt
Gebäude: Test_ Gebäude, TestStrasse 1
Prüfgegenstand: BSK-588E — Technik Raum 203
Prüfer: Merab
Prüfdatum: 06.07.2026
Nächste Prüfung: Januar 2027

Stammdaten Brandschutzklappe

Hersteller:	TROX	Nennweite DN:	DN 200
Typ / Modell:	FKRS-EU	Feuerwiderstandsklasse:	EI 90
Baujahr:	2026	Einbaulage:	Massivwand, horizontal
BSK-Nr.:	BSK-A-014	Antriebsart:	Belimo BF24-T
Zulassungs-Nr.:	Z-56.4212-1885	Auslösevorrichtung:	Thermoelektrischer Auslöser

Art der Prüfung

☒ Erstprüfung	☐ Wiederkehrend (½-jährlich)	☐ Wiederkehrend (jährlich)
☐ Nach Instandsetzung	☐ Nach Änderung	☐ Sonderprüfung

15 Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	i.O.	n.i.O.	n.z.
1	Sichtprüfung Gesamtzustand	☒	☐	☐
2	Einbaulage korrekt	☒	☐	☐
3	Befestigung / Verankerung	☒	☐	☐
4	Gehäuse / Rahmen	☒	☐	☐
5	Klappenblatt	☒	☐	☐
6	Dichtungen	☒	☐	☐
7	Federrücklauf / Federkraft	☒	☐	☐
8	Endlage geschlossen	☒	☐	☐
9	Auslösemechanismus	☒	☐	☐
10	Schmelzlot / thermische Auslösung	☒	☐	☐
11	Anschlüsse / Leitungen	☒	☐	☐
12	Revisionsöffnung zugänglich	☒	☐	☐
13	Beschriftung / Kennzeichnung	☒	☐	☐
14	Brandschutzverkleidung	☒	☐	☐
15	Umgebungsfreiheit	☒	☐	☐

Wartungsarbeiten

☒ Reinigung	☐ Schmierung	☐ Dichtungstausch
☐ Schmelzlot erneuert	☐ Befestigungen nachgezogen	☐ Motor/Antrieb gewartet
☐ Sonstiges		

Festgestellte Mängel

Keine Mängel festgestellt.

Gesamtbewertung

☒ Ohne Mängel

☐ Mit Mängeln

☐ Schwerwiegende Mängel ☐ Nicht prüfbar


Maßnahmen

Keine Maßnahmen erforderlich.

Fotodokumentation



Klappe



Rechts Klappe

Unterschriften

Prüfer:
Merab

Datum:
06.07.2026