

Prüfprotokoll Rauchwarnmelder

nach DIN 14676-1:2025-05

Normen: DIN 14676-1:2025-05, DIN EN 14604



Augenblick-Control

Edisonstraße 8, 85716 Unterschleißheim

Tel.: 017684881545 · info@augenblick-control.de · augenblick-control.de

Objektdaten

Objekt: Test_Objekt
Gebäude: Test_ Gebäude, TestStrasse 1
Prüfgegenstand: RWM-5207 — 3 OG Büro
Prüfer: Merab
Prüfdatum: 06.07.2026
Nächste Prüfung: Juli 2027

Stammdaten Rauchwarnmelder

Hersteller:	Hekatron Vertriebs	Montageort:	Deckenmitte, Büro 3.14
Typ / Modell:	Genius Plus X	Seriennummer:	HEK-21-0453127
Herstellungsdatum:	05/2026	Batterietyp:	Lithium 3 V, fest verbaut (10 Jahre)

Art der Prüfung

☒ Erstprüfung ☐ Wiederkehrend (jährlich) ☐ Nach Instandsetzung
☐ Sonderprüfung

13 Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	i.O.	n.i.O.	n.z.
1	Rauchwarnmelder vorhanden und montiert	☒	☐	☐
2	Montageort korrekt (Deckenmitte, Mindestabstände)	☒	☐	☐
3	Keine Beschädigungen am Gehäuse	☒	☐	☐
4	Keine Verschmutzung / Verstaubung	☒	☐	☐
5	Öffnungen für Raucheintritt frei	☒	☐	☐
6	Keine Hindernisse im Umkreis von 50 cm	☒	☐	☐
7	Funktionstest über Prüftaste — Alarm ausgelöst	☒	☐	☐
8	Akustisches Signal ausreichend laut	☒	☐	☐
9	LED-Anzeige funktioniert	☒	☐	☐
10	Batterie-Warnung nicht aktiv	☒	☐	☐
11	Herstellerangaben / Typenschild lesbar	☒	☐	☐
12	Herstellungsdatum / Ablaufdatum prüfen (max. 10+6 Mon.)	☒	☐	☐
13	Wechsel erforderlich	☒	☐	☐

Wartungsarbeiten

☐ Batterie gewechselt ☐ Funktionsprüfung durchgeführt ☐ Reinigung durchgeführt
☐ Gerät getauscht ☐ Sonstiges

Festgestellte Mängel

Keine Mängel festgestellt.

Gesamtbewertung

☒ Ohne Mängel

☐ Mit Mängeln

☐ Schwerwiegende Mängel ☐ Nicht prüfbar

Maßnahmen

Keine Maßnahmen erforderlich.

Fotodokumentation

Keine Fotos vorhanden.

Unterschriften

Prüfer:
Merab

Datum:
06.07.2026

